

D08/Diramazione Gallarate - Gattico
Tratti: Besnate - Vergiate
Lavori di pavimentazione

Ordinanza n° 344

Il sottoscritto Donato Dino Giuseppe Maselli – Responsabile Esercizio del 2° Tronco - considerato che per consentire i lavori di cui all'oggetto si renderà necessario chiudere i rami di ingresso ed uscita della stazione di Vergiate/Sesto Calende km 12+000 :

- visto l'art. 6 del Codice della strada;
- vista la comunicazione inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 19-12-2016 prot. n. 5888;
- visti gli articoli di cui al Titolo II Capo 1 paragrafo 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;
- visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10-07-2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo";

*** * ORDINA * ***

La chiusura dei rami di ingresso ed uscita della stazione di Vergiate/Sesto Calende, con le seguenti modalità :

- ✓ **Vergiate/Sesto Calende** : chiusura dei rami di ingresso ed uscita per il traffico proveniente e diretto in entrambe le direzioni, dalle ore 22:00 del 15-09-2017 alle ore 05:00 del 16-09-2017
1. I suddetti lavori saranno realizzati secondo quanto prescritto dal succitato Decreto Ministeriale.
 2. Le limitazioni, gli obblighi ed i divieti di cui al precedente punto 2 della presente Ordinanza saranno resi noti agli utenti mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal Codice della Strada.
 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

USCITE/ENTRATE ALTERNATIVE CONSIGLIATE:

- **Vergiate/Sesto Calende** : entrare ed uscire dalla stazione di Castelletto Ticino e/o dalla stazione di Besnate.

In caso di condizioni meteo avverse, le suddette chiusure potrebbero essere posticipate alla prima notte disponibile.

Al fine di limitare il più possibile disagi al traffico, si invitano gli Enti in indirizzo alla massima divulgazione della suddetta notizia.

Novate Milanese li 06-09-2017

autostrade//per Italia S.p.A.
Direzione 2 Tronco - Milano
U.O. Esercizio
Ing. Donato Dino Giuseppe Maselli

